

7月のトピックス

電気洗濯乾燥機からの発煙・発火による火災事故が多数発生しており、7月だけでも8件の報告がありました。以下の製造・輸入事業者においては、無償での改修又は交換を実施していますので、対象製品をお持ちの方は、製造・輸入事業者や販売店に速やかにご連絡ください。

区分	製造・輸入元	型式名・機種名		問い合わせ先
電気洗濯乾燥機	三洋電機(株)	AWD-A845Z AWD-B860Z AWD-U860Z AWD-S8260Z AWD-X1	AWD-U1 AWD-GT960Z AWD-S9260Z AWD-ST86Z	電話：0120-34-3226 受付：9:00～19:00(土、日、祝日を除く) ホームページ： http://jp.sanyo.com/
	LG電子ジャパン(株) 現 LG Electronics Japan(株)	WD-E52SP	WD-E52WP	電話：0120-830094 受付：9:00～18:00(平日) ホームページ： http://jp.lge.com

◇ 平成21年7月の重大製品事故公表情報(経済産業省) [単位:件 ()内は長野県内での発生件数]

ガス機器・石油機器に関する事故	ガス機器・石油機器以外の製品に関する製品起因が疑われる事故					その他の主な製品の内訳
	電気洗濯乾燥機	扇風機	テレビ(ブラウン管)	その他		
23 (1)	38	8	5	4	21	<ul style="list-style-type: none"> ・照明器具 ・携帯型音楽プレーヤー ・パワーコンディショナー ・冷水筒 ・電気冷蔵庫 ・自転車 ・エアコン ・コンセント付洗面台 ・電子レンジ ・木製椅子 ・ノートパソコン ・ドア ほか

※ 詳細な情報は、経済産業省のホームページ「製品安全ガイド」をご覧ください。
(http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html)

長年ご使用の家電製品。こんな症状出ていませんか？

長年ご使用の家電製品は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中に次のような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはメーカーにご相談ください。今回はエアコンについて、簡単に注意点をあげてみます。

〈エアコン〉

- ①電源コードやプラグが異常に熱い。
- ②電源プラグが変色している。
- ③焦げくさいにおいがする。
- ④ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ⑤架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- ⑥室内機から水漏れがする。

ほんの一例です。
不安等があれば
早めのご相談を。

【発行】長野県 企画部 消費生活室

電話：026-223-6770

ホームページ：<http://www.pref.nagano.jp/kikaku/seikatsu/jyouhou/index.htm>

電気洗濯乾燥機(製品型番:AWD-A845Z)



電気洗濯乾燥機(製品型番:WD-E52SP)

