

## 4月のトピックス

電気こんろの周辺が焼損する火災が発生しました。事故原因は、製品のつまみに身体や物が接触して、意図せずスイッチが入り、周辺の可燃物が焼損したものと推定されます。

つまみにカバーのついていない電気こんろにおいては、こうした原因による火災事故が多発しています。消費者の皆様には、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避けるようご注意くださいとともに、こうした製品をお使いで、まだ製造事業者等による改修を受けておられない方は、製造事業者等または小型キッチンユニット用電気こんろ協議会に速やかにご連絡ください。

### 【小型キッチンユニット用電気こんろ協議会】

フリーダイヤル 0120-355-915

ホームページ <http://www.denki-konro.jp/>

### ◇ 平成21年4月の重大製品事故公表情報(経済産業省)

[単位:件 ( )内は長野県内での発生件数]

ガス機器・石油機器に関する事故	ガス機器・石油機器以外の製品に関する製品起因が疑われる事故				その他の主な製品の内訳
	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	電子レンジ	その他		
23	19	3	3	13	・電気掃除機(充電式) ・電気洗濯機 ・電気スタンド ・電気こんろ ・電気温水器 ・折りたたみテーブル ・電気がま ・折りたたみレジャーベッド ・電気温風器 ・テレビ(ブラウン管) (セラミックファンヒーター) ・加湿器

ほか

※ 詳細な情報は、経済産業省のホームページ「製品安全ガイド」をご覧ください。  
([http://www.meti.go.jp/product\\_safety/index.html](http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html))

### 長年ご使用の家電製品。こんな症状出ていませんか？

長年ご使用の家電製品は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火のおそれがあります。ご使用中に次のような症状がみられる場合は、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはメーカーにご相談ください。今回は洗濯機について、簡単に注意点をあげてみます。

#### 〈洗濯機〉

- ① 脱水中に蓋を開けても、15秒以内で止まらないことがある。
- ② 給水ホース、蛇口の継ぎ手から水漏れや洗濯機の床面に水漏れの痕跡がある。
- ③ 焦げくさいにおいがする。
- ④ スイッチを入れても、動かない。
- ⑤ 長年、電源プラグを挿したままになっていて、ホコリや湿気がたまっている。
- ⑥ アース線がアース端子に確実に取り付けられていない。
- ⑦ 運転中に異常な音や振動がする。

ほんの一例です。  
不安等があれば  
早めのご相談を。

【発行】長野県 企画部 消費生活室

電話:026-223-6770

ホームページ: <http://www.pref.nagano.jp/kikaku/seikatsu/jyuhou/index.htm>

# 火災事故防止に向けて 改修のお願い

1977年から2004年までに製造したキッチンユニット等でご使用の電気こんろを探しています

身体や物が接触し、意図せずスイッチが「入」となる可能性がある構造であったために、電気こんろの上や周囲に可燃物が置かれていて、火災事故に至る危険性があります。



一口こんろ (前面操作) ※写真は富士工業製



ブランド表示はHITACHIまたは、Sunwave

一口こんろ (上面操作)



複数口こんろ (前面操作のみ)

## 対象製品 スイッチ部外観例



つまみが飛び出している電気こんろが対象です。

## 改修済み製品 スイッチ部外観例



周りにガードのあるつまみは改修済みです。引き続きご使用いただけます。

### 【対象製品】

形式	電気こんろメーカー (現社名)	電気こんろ品番
前面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	SBE-101-100V、SBE-101-200V、FHS-31A、FHS-31B
	東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	BHP-111、BHP-121
	パナソニック (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-1101、NK-1102、NK-2101、NK-2102
	日立アプライアンス	HT-1250、HT-1550、HT-1250T
	ハウステック (旧社名 株式会社日立ハウステック)	HK-1102、HK-2102、HT-1250C
	富士工業	FH-31A、FH-31B (品番表記がなく、100V、200Vのみを表示している製品もあります。)
上面操作一口電気こんろ※1	サンウエーブ工業	HT-1290、HT-1500
	日立アプライアンス	HT-1290、HT-1290T、HT-1500
複数口電気こんろ※2	サンウエーブ工業	SBE-2G、SBE-3G、SBE-3T
	東芝ホームアプライアンス (旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)	HP-2000、HP-2000J、HP-2000T、HP-3000、UHP-S36A、UHP-S36AT、 BHP-361T、BHP-365、BHP-461、BHP-461N、BHP-461W
	パナソニック (旧社名 松下電器産業株式会社)	NK-2220、NK-2251、NK-2252、NK-2306、HNT-2200 (※3)、NK-2201、NK-2202、NK-2203、NK-2301、 NK-2302、NK-2303、NK-2204、NK-2204CM、NK-2204M、NK-2304、NK-2305、NK-2307
	日立アプライアンス	HT-3000G、HT-3010G、HT-3310、HT-3510、HT-3511A、HT-4510、HT-D3451、HT-D4451、HT-D4451SS
	富士工業	FH-62、FH-621、FH-63、NSH-621、SBA-201、SBA-211、SBA-211A、SBA-301、SBA-311、SBA-311L

※1.小形キッチンユニット (冷蔵庫付きタイプ・扉仕様タイプ等もあります) に組み込まれています ※2.据置き型・ビルトイン型があります ※3.ブランド名はHEC

上記電気こんろは、下記協会加盟キッチンユニットメーカー他のキッチンまたはキッチンテーブル等に組み込まれている場合があります。

### 【小形キッチンユニット用電気こんろ協会加盟キッチンユニットメーカー (五十音順)】

クリナップ株式会社、三協立山アルミ株式会社、タカラスタンダード株式会社、パナソニック電気株式会社、株式会社ミカド

### 【小形キッチンユニット用電気こんろ協会加盟会社名・お問い合わせ先 (五十音順)】

誠に申し訳ありませんが電気こんろのスイッチを無償で改修いたしますので、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

クリナップ株式会社  
0120-126-174 <http://cleanup.jp/>

サンウエーブ工業株式会社  
0120-190-530 <http://www.sunwave.co.jp/>

三協立山アルミ株式会社  
0120-202-436 <http://www.sankyotateyama-al.co.jp/>

タカラスタンダード株式会社  
0120-200-805 <http://www.takara-standard.co.jp/>

東芝ホームアプライアンス株式会社  
(旧担当会社 東芝コンシューママーケティング株式会社)  
0120-668-401 <http://www.toshiba.co.jp/tha/>

株式会社ハウステック  
(旧社名 株式会社日立ハウステック)  
0120-524-852 <http://www.housetec.co.jp/>

パナソニック株式会社  
(旧社名 松下電器産業株式会社)  
0120-391-391 <http://panasonic.co.jp/>

パナソニック電気株式会社  
(旧社名 松下電工株式会社)  
0120-116-484 <http://panasonic-denko.co.jp/>

日立アプライアンス株式会社  
0120-256-557 <http://www.hitachi-ap.co.jp/>

富士工業株式会社  
0120-500-621 <http://www.fjic.co.jp/>

株式会社ミカド  
0120-358-186 <http://www.micado.co.jp/>

三菱電機株式会社  
0120-099-506 <http://www.mitsubishielectric.co.jp/>

フリーダイヤル受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の点検と改修目的以外には使用いたしません。

小形キッチンユニット用電気こんろ協会 0120-355-915 メールアドレス [dkk.jimu@denki-konro.jp](mailto:dkk.jimu@denki-konro.jp)

<http://www.denki-konro.jp/>

